

第2章 被害の概要

7月3日から降り始めた雨により、村内各所で浸水被害や土砂崩れが多発するなど未曾有の災害になりました。本村では幸いにも人的被害はありませんでしたが、万江川流域を中心に住家被害をはじめ道路・河川などの公共インフラ、農地等の産業基盤に甚大な被害が発生しました。

1. 住家被害

損壊規模	山田地区	万江地区	総計
全 壊	0	1 1	1 1
大規模半壊	0	6	6
半 壊	1	7	8
一部損壊	6	1 4	2 0
計	7	3 8	4 5



2. 生活基盤施設等の被害

種 別	被害箇所	
		うち、村管理分
道 路	24路線	22路線：68箇所
河 川	5河川	3河川：8箇所
橋 梁	5本	5本
砂防設備	5箇所	—
上 水 道	7箇所	7箇所
下 水 道	1箇所	1箇所



【護岸決壊】城内地区



【護岸兼道路決壊】柳野地区



【護岸兼道路決壊】淡島地区



【橋梁決壊】足算瀬地区



【堆積土砂】吐合地区



【護岸兼道路決壊】尾崎崎地区

3. 農地・農業用施設の被害

種 別	箇所数
田・畑 ※小規模災害含む	150箇所
頭首工（堰）	10箇所
水 路	30箇所
農道等	10箇所

被害面積	
田	25.80ha
畑	3.20ha



城内地区



下の段地区



淡島地区



小鶴地区



小山田地区



一丸地区

4. 山地・林道の被害

種 別	箇所数
山 地	山腹崩壊 14箇所
林 道	10路線：23箇所
作業道	17路線：40箇所



【山腹崩壊】尾寄崎地区



【山腹崩壊】湯の原地区



【山腹崩壊】小鶴地区



【道路決壊】林道葛線



【道路決壊】林道向鶴線



【道路決壊】林道坂本山江線



【道路決壊】柚木川内作業道

5. その他公共施設等の被害

種 別	主な施設
消防防災	防火水槽（尾寄崎：土砂流入）、消火栓（淡島：流失） 防災行政無線屋外スピーカー（下の段：流失）
学校教育	山江中学校（法面崩土）
公営住宅	村営住宅城内団地（床上・床下浸水、建物基礎流失）
観 光	山江温泉ほたる（床上浸水、土砂流入）、丸岡公園（法面崩土） 公衆トイレ（淡島、大川内：土砂流入）、大川内交流広場（流失） 山江村自然休養村管理センター（雨漏り）、屋形多目的集会施設（土砂流入）
産 業	ヤマメ養殖場（土砂流入）
情報インフラ	山江村CATV（伝送路断線：下払、大平、尾寄崎、鳥屋、大川内）



【防火水槽】土砂流入（尾寄崎）



【山江中学校】法面崩土



【公営住宅】建物基礎流失（城内団地）



【丸岡公園】法面崩土



【公衆トイレ】土砂流入（淡島）



【ヤマメ養殖場】土砂流入（尾寄崎）