山江村内通学路の要対策箇所一覧表

朱書きは、今回追加分

【山田小学校】

番号	点検年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体
27-6	27 (28)	国道445号	蓑原地区	大型車が多く通行している 子供が横断するところにカーブミラーや歩道が無い。	隣接する交差点までの路側帯の環境改善等により、歩行者の安全を確保するとともに、地域と調整しながら歩道の設置を検討。	熊本県・山江村
29-2	29	国道445号	蓑原地区	村道山江錦線との交差点。交通量が多く、横断には注意が必要。	横断歩道の区画線が消えかけているため、区画線の引き直しを検討。	警察
R6-5	R6	村道味園涼松線	山江中から西川内への道と山江保育園への坂道の三叉路	見通しが悪くなっているため、車から歩行者が見えにくいうえにスピードが出る。	スクールゾーンの塗りなおしの検討。 運転手の減速につながるように三叉路近くのカーブに色を塗るほか減速帯をつける等検討。	山江村
R8-1	R8	村道日向瀬小山田線	山田小学校前道路	見通しが悪く、白線も消えかかっており、保育園や学校への送迎車も多いため危険。	白線の引き直しや注意喚起の看板設置を検討	山江村

【万江小学校】

番号	点検年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
24-7	24 (27)	県道坂本人吉線	神園地区～柳野地区間の通学路	道路が狭く、見通しも悪いにもかかわらず歩道がない。	歩道整備の検討。	熊本県
R2-7 (R8-4)	27 (R8)	県道坂本人吉線	城内地区～柳野地区	通行車両の速度が速く、児童の路側帯通行が危険である。	道路利用者への注意喚起 減速マーク等の路面標示設置を検討	警察 熊本県
R5-17	R5	県道坂本人吉線	万江体育館付近県道	山側からの水がうまく排水できず、冠水することがある。	側溝に石や葉が溜めっているため、側溝清掃予定。	熊本県
R6-14	R6	県道坂本人吉線	学校運動場東側横断歩道付近	大雨の時坂道から大量の水が県道に流れ込んで道路に水がたまる。	側溝土砂の状況確認を行い、清掃の検討。	熊本県
R8-5	R8	県道坂本人吉線	柳野地区～小森地区	支障木による通行障害の危険がある。	所有者を確認の上、支障木の伐採を実施予定	熊本県

【山江中学校】

番号	点検年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
28-4	28	村道山江錦線	一丸～蓑原地区	歩道部の舗装が傷んでいる。	延長が長いため、車道部と歩道部共に計画的に順次舗装補修に取り組んでいく。	山江村
30-3	30	県道相良人吉線	一丸～番慶	中学校の指定通学路になっているが、採石場を往来する大型車両が多いため危険である。	歩道の整備検討。	熊本県
R5-15	R5	県道相良人吉線	役場前付近から選果場前	既存の歩道から元JAくま山江店前の横断歩道を渡ろうとすると見通しが悪く危険であるため、歩道と反対側の車道を通学する児童生徒が見られる。	児童生徒の安全確保のため、歩道整備の検討	熊本県
R8-2	R8	村道井出ノ口県道線	井出ノ口橋付近	橋の手前が坂になっており、見通しが悪く、危険	注意喚起ののぼり旗等の設置を検討	山江村