山江村【１２区】総合防災マップ


N
W
E
S
大雨時増水する
令和２年７月豪雨時
土砂崩れ
平成 27 年頃土砂崩れ
大雨時増水
平成 24 年土砂崩れ
令和２年７月
道路崩壊
萩
大雨時水が出る
平成 21 年土砂崩れ
令和２年７月豪雨時土砂崩れ
（同じ場所）
内畑
谷口宅
南側へさがっている（沈下）
治山工事
令和５年より開始
地盤
倒木の恐れあり
民家のうら崩れている
令和２年７月豪雨で崩れている
緊急時
ヘリ離着陸場に使用可
戊
平成 23 年土砂崩れ
山田川
大川内橋
サレ谷
尾崎谷川
倒木して民家直撃の恐れ
落石にも注意
音の迫川
大川内
大雨時音の迫川からの水流で道路冠水
県道下部山田川がえぐれている
尾崎
大きな岩石が存在する
大雨時増水する
尾崎谷橋
路肩崩れている
自然水利（消防ポンプ設置可能）
第６分団消防詰所
尾崎集会所
倒木多数あり
尾崎橋
高驕
令和２年大雨時
家のウラが崩壊
162
山神橋
大平
作業道
県道相良人吉線
過去において土砂崩れの
椎谷橋
椎谷
平成 29 年 11 月土砂崩れ
令和元年にも土砂崩れ発生
大雨時出水する
令和２年台風時
土砂崩れ
要木谷
下払
下払川
土砂堆積
山江砕石鉱業㈱
新要木谷橋
縮尺1：8,000
0
200
400m

凡例				
避	指定緊急避難場所			河川
避	指定避難所	レッドゾーン	▨	土石流特別警戒区域
避	福祉避難所	レッドゾーン	🟪	急傾斜地特別警戒区域
公	公民館	イエローゾーン	▨	土石流警戒区域
H	ヘリコプター離着陸場	イエローゾーン	🟧	急傾斜地警戒区域
●	役場		🟩	土石流危険区域
X	駐在所		☐	急傾斜地危険箇所
消	消防詰所		☐	土石流危険渓流
◎	防火水槽		0.5m 未満	浸水予想区域
◎	消火栓		0.5～1.0m	
インターチェンジ	九州自動車道		1.0～2.0m	
162	県道		2.0～5.0m	
―	主要村道		5.0m 以上	

縮尺1：8,000

「測量法に基づく国土地理院長承認 (使用)R 2JHs 293-1379 号」「測量法に基づく国土地理院長承認 (使用)R 2JHs 294-617 号」禁無断複写複製　©2023　ZENRIN　CO.,LTD.