

山江村内通学路の対策済箇所一覧表

青書きは、対策が講じられ対策済へ移行分

【山田小学校】							
番号	点検年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
24-1	24	村道山江錦線 村道新小山田人吉線	広域農道との交差点	スピードを出す車が多い。また、歩行者の待機場所が狭く、右折する車に巻き込まれる恐れがある。	歩道用停止線の設置、ポールコーン等の設置	山江村	H25
24-2	24	県道相良人吉線	JAゆっくり山田店前横断歩道	横断歩道から人吉方面への見通しが悪く、車の接近が分かりにくい	中央線及び停止線ライン引き直し、カーブミラー角度調整(歩道拡幅の検討)	熊本県・警察署	H24
24-3	24	県道相良人吉線	村道側道1号線交差点	横断歩道の表示がないため、坂上から進行してくる車が十分に減速しない可能性がある。	グリーンベルト設置	熊本県	H24
		村道側道1号線	県道相良人吉線から本城地区間	グリーンベルトはあるが、車と離合するときに危ない。	グリーンベルト設置	山江村	H25
					歩行空間を確保するため、側溝に蓋を設置	山江村	H29
24-4	24		校門前駐車場	朝夕、保育園に出入りする車と、登下校する児童が交わり危険である。	横断指導線設置	山江村教育委員会	H25
24-5	24	村道旧小山田人吉線	山本建設の作業場前	小山田方面から登校する児童が渡る際に、車と交わり危険である。	横断歩道設置	警察署	H25
24-6	24	村道味園内角線	山江中学校裏一時停止	児童用の歩道が、車の停止線より手前にあり、危険である。	一時停止線移動	山江村・警察署	H25
27-2	27	村道長ヶ峰手石方線	手石方地区	坂で見通しが悪い。	グリーンベルト設置	山江村	H27
27-4	27	山田川・周辺村道	井手ノ口橋下流	川の音で車の音が聞こえにくい	通学路の変更	山江村	H28
27-5	27	村道味園万江井出の口線	村道県道高寺線交差点	高寺院側からの坂道を下るとすぐに道路へ出てしまう。見通しも悪い。	停止指導線の設置検討 道路利用者への注意喚起	山江村・警察署	H28
27-7	27	村道山江錦線	東浦地区入口	横断歩道を渡るとき、カーブミラーから車が見えにくい。	道路利用者に注意喚起を図るため、横断歩道マークの設置	山江村	H28
28-2	28	村道日向瀬小山田線	手石方地区	歩道縁石が破損している。	部分的に修繕を実施	山江村	H28
27-8	27	村道山江錦線	蓑原地区	道路の両側ともに歩道が無い。	歩行空間を確保するため、歩道の新設	山江村	H29
29-1	29	村道岩ヶ野板野線	東浦地区	児童が歩く通学路と民家の庭との間に大きな落差があり、ガードレールも無いため、転落の危険性がある。	高低差の大きい箇所に転落防止柵の設置	山江村	H29
30-1	30	村道県道高寺線	味園地区	雨天時に路側帯に水たまりができ、外側線が消えている。路肩の一部が欠けている。隣接している畑との高低差があり危険。	消えている外側線の引き直しを実施。	山江村	H30
30-2	30	村道県道林田線	役場駐車場出入口と村道部との取付	車が一旦停止をせずに飛び出してくる。	駐車場の出入口に停止線及び村道に「徐行」の道路標示を実施。	山江村	H30
28-1	28	村道井手の口県道線	井手ノ口橋～県道相良人吉線間	道路幅員が狭く、児童と自動車が擦れ違う際に危険である。	歩行空間確保のための道路改良を検討。	山江村	R3
R3-16	R3	日向瀬番慶線	東浦地区	R2.7月豪雨災害により山田川沿いの路肩が崩れ、ガードレールがない。現在、通学路変更中。	護岸の補修。ガードレール等の対策	護岸・熊本県 安全対策：山江村	R3

山江村内通学路の対策済箇所一覧表

青書きは、対策が講じられ対策済へ移行分

【山田小学校】

番号	点検年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	対策年度
27-3	27	県道相良人吉線	JA給油所より北側歩道部	大雨の時など鉄砲水や土砂崩れが心配される。	歩道環境改善、歩行者の安全確保のために道路施設の維持管理に努める。	熊本県	R6
R3-14	R3	村道山江錦線	赤坂(小山田から東浦へ下りる坂道)	カーブ付近の見通しが悪く、スピードを出す車が多い。また、大型車両の交通量が多い。	横断歩道及びダイヤモンドの区画線,中央線が消えかけているため、区画線の引き直しを検討。	警察	R5
R5-2	R5	県道相良人吉線	JA給油所付近	横断歩道がないところを横断している。	グリーンベルトの設置	熊本県	R5
R3-9	R3	村道日向瀬小山田線	東登校坂(山田小から小山田へ下りる坂道)	R2.7月豪雨により法面が崩れている(テニスコートから200m先)	法面が安定していることを確認	山江村	R6

【万江小学校】

番号	点検年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
24-7	24 (27)	県道坂本人吉線	神園地区～柳野地区間の通学路	道路が狭く、見通しも悪いにもかかわらず歩道、横断歩道がない。	グリーンベルト、横断歩道設置	熊本県	H27
24-8	24	村道吐合宇那川線	吐合地区～尾寄崎地区のスクールバス路線	車道が狭いうえに、樹木や草が生い茂っている(スクールバス路線)	樹木等の伐採	山江村	H24
28-3	28	県道坂本人吉線	城内、柳野地区	歩行箇所へ水溜りができる。	部分的に舗装補修を実施	熊本県	H28 H29
27-9	27	県道坂本人吉線	城内地区～柳野地区	通行車両の速度が速く、児童の路側帯通行が危険である。	道路利用者への注意喚起及び取締りの強化 速度規制(30km/h)の標識を設置	警察	H29
29-3	29	村道県道長淵線	万江小学校正門前	正門前の側溝脇が陥没していて、雨天時に水たまりができる。	部分的に舗装補修を実施	建設課	H29
27-10	27	村道県道下段線	下之段橋	橋の幅が狭く、児童と車両がすれ違う際に危険である。	橋梁の架け替えを行う。	山江村	R2
R6-15	R6	県道坂本人吉線	神園橋	グリーンベルトの塗装剥離がみられる。	グリーンベルトの塗りなおしの検討。	熊本県	R6

【山江中学校】

番号	点検年度	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
28-5	28	村道味園内角線	味園地区	歩道が狭い箇所、見通しの悪いカーブである。	道路利用者へ注意喚起を図るため、道路標示(ドットライン)の設置	山江村	H28
R2-12	R2	県道柚木川内線	柚木川内橋	R2.7月豪雨災害箇所。	災害復旧工事	山江村	R7
R6-8	R6	村道山江錦線	小山田から別府交差点	街灯が少なく暗い。	街灯の角度調節や防犯灯にかかるかぶり木を撤去するなど、通学路が明るくなるよう対策をする	山江村	R7