

平　面　図

S=1:250


村道一子野線
T-1
T-2
H01H010739
H01H010740
KBM 1 H=508.692
L-1.5
Vc 1:0.5
+4.0
508.50
No.0
(S11.08)
S11.32
S11.78
S11.97
S11.62
S12.31
S10.77
S10.61
S10.55
S10.18
S10.15
S507.78
S505.60
S504.57
S505.41
S501.96
S504.61
S504.63
S505.37
S502.45
S500.03
S500.0
S497.80
S497.17
S504.68
S503.90
S502.56
S505.28
S506.90
S507.31
S510.14
S512.30
S513.44
S513.39
S514.28
S515.00
S515.90
S516.12
S517.31
S518.14
S518.17
S515.0
S513.49
S513.21
S512.60
S512.40
S510.0
S510.0
S499.20
S500.0
S499.03
S498.61
S496.35
S496.19
S496.38
S497.30
S497.58
S497.10
S500.04
S504.61
S504.68
S503.90
S502.56
S505.28
S506.90
S507.31
S510.14
S512.30
S513.44
S513.39
S514.28
S515.00
S515.90
S516.12
S517.31
S518.14
S518.17
S515.0
S513.49
S513.21
S512.60
S512.40
S510.0
S510.0
S499.20
S500.0
S499.03
S498.61
S496.35
S496.19
S496.38
S497.30
S497.58
S497.10
S500.04
S504.61
S504.63
S505.37
S502.45
S500.03
S500.0
S497.80
S497.17
S504.57
S505.60
S505.41
S501.96
S507.78
S510.15
S510.18
S510.55
S11.97
S11.62
S12.31
S10.77
S10.61
S11.78
S11.32
(S11.08)
S507.31
S506.90
S505.28
S504.68
S503.90
S502.56
S504.61

縦　断　図

V=1:100
H=1:250



勾配	509.600	i=8.851% L=23.50m				511.680
曲線挿入 セザル高						
盛土				1.943		
切土		0.026				
計画高	509.600	509.964		510.883	511.370	511.680
地盤高	509.60	509.98		508.94	511.37	511.68
追加距離	0.000	4.000		14.500	20.000	23.500
単距離	0.000	4.000		6.000	3.000	3.500
測点	NO.0	+4.0		+14.5	NO.1	+3.5

令和8年度　災補道　第　4　号


工事名	一子野線災害復旧工事
路線名	一子野線
工事箇所	球磨郡山江村大字山田字宇那川　地内
図面種類	縦断図
縮尺	図示
図面	全 5 葉　第 2 号
現況図	
発注機関名	山江村役場　建設課

横　断　図

S=1:100

+14.5

GH=508.94
FH=510.883




+14.5

区　分		数　量
掘削(土砂)片切		11.6 m2
路体盛土 (H<2.5)		3.6 m2
路床盛土 (H<2.5)		1.0 m2
路床盛土 (2.5≦H<4.0)		2.1 m2
擁壁	床掘(土砂)	1.9 m2
	埋戻(W1<1)	0.6 m2
	埋戻(1≦H<4)	- m2
	基面整正	0.7 m
舗装	路盤工 t=10cm	3.34 m
	表層工 t=10cm	3.34 m
舗装版取壊し(Co)		2.24 m
コンクリート構造物取壊し		- m2
石積取壊し		- m

+4.0

GH=509.98
FH=509.954




+4.0

区　分		数　量
掘削(土砂)片切		17.1 m2
路体盛土 (H<2.5)		1.8 m2
路床盛土 (H<2.5)		1.6 m2
路床盛土 (2.5≦H<4.0)		- m2
擁壁	床掘(土砂)	2.0 m2
	埋戻(W1<1)	0.6 m2
	埋戻(1≦H<4)	- m2
	基面整正	0.7 m
舗装	路盤工 t=10cm	3.31 m
	表層工 t=10cm	3.31 m
舗装版取壊し(Co)		3.31 m
コンクリート構造物取壊し		- m2
石積取壊し		- m

NO.0

GH=509.60
FH=509.600




NO.0

区　分		数　量
掘削(土砂)片切		14.9 m2
路体盛土 (H<2.5)		1.3 m2
路床盛土 (H<2.5)		1.7 m2
路床盛土 (2.5≦H<4.0)		- m2
擁壁	床掘(土砂)	2.7 m2
	埋戻(W1<1)	0.6 m2
	埋戻(1≦H<4)	0.3 m2
	基面整正	0.7 m
舗装	路盤工 t=10cm	3.23 m
	表層工 t=10cm	3.23 m
舗装版取壊し(Co)		1.83 m
コンクリート構造物取壊し		- m2
石積取壊し		- m

NO.1+3.5

GH=511.68
FH=511.680



NO.1+0.9　NO.1+3.5

区　分		数　量	数　量
掘削(土砂)片切		16.4 m2	27.6 m2
路体盛土 (H<2.5)		2.5 m2	2.5 m2
路床盛土 (H<2.5)		0.9 m2	0.9 m2
路床盛土 (2.5≦H<4.0)		0.9 m2	0.9 m2
擁壁	床掘(土砂)	2.9 m2	2.9 m2
	埋戻(W1<1)	0.6 m2	0.6 m2
	埋戻(1≦H<4)	0.4 m2	0.4 m2
	基面整正	0.7 m	0.7 m
舗装	路盤工 t=10cm	3.35 m	3.35 m
	表層工 t=10cm	3.35 m	3.35 m
舗装版取壊し(Co)		3.35 m	3.35 m
コンクリート構造物取壊し		- m2	- m2
石積取壊し		- m	- m


令和8年度　災補道　第　4　号

工事名	一子野線災害復旧工事
路線名	一子野線
工事箇所	球磨郡山江村大字山田字宇那川　地内
図面種類	横断図
縮尺	S=1:100
図面	全　5　葉　　第　3　号
現況図	
発注機関名	山江村役場　建設課

構造図1

アンカー式ブロック擁壁工


アンカー式ブロック積 展開図
S=1/100




アンカー式ブロック積 数量表

左端部	標準	右端部
9 個	207 個	11 個


標 準 図
S=1/100



単体詳細図
S=1/50



笠コンクリート
S=1/20




※ 展開図より15.2㎡/22.9m＝0.67m

笠コンクリート材料表（10m当り）

コンクリート(m3)	型　枠(m2)
4.02	13.70


天端コンクリート
S=1/20



天端コンクリート材料表（10m当り）

コンクリート(m3)	型　枠(m2)
1.86	1.00

基礎コンクリート
S=1/20



基礎コンクリート材料表（10m当り）

コンクリート(m３)	型　枠(m２)
0.79	3.30


基礎材料表（10m当り）

砕石(m２)
7.00


小口止めコンクリート
S=1/100

小口止めコンクリート１

側面図



正面図




小口止めコンクリート１ 材料表（1箇所当り）


コンクリート(m3)	型　枠(m2)
2.19	15.74

小口止めコンクリート２

側面図



正面図



小口止めコンクリート２ 材料表（1箇所当り）

コンクリート(m3)	型　枠(m2)
2.94	21.13

令和8年度　災補道　第　4　号


工 事 名	一子野線災害復旧工事
路 線 名	一子野線
工事箇所	球磨郡山江村大字山田字宇那川　地内
図面種類	構 造 図 1
縮　　尺	図　　示
図　　面	全　5　葉　　第　4　号
現 況 図	
発注機関名	山江村役場　建設課

構造図2


吐口工詳細図

S=1:25


A-A断面図



正　面　図




B-B断面図




暗渠工(HPΦ300)詳細図

S=1:25

断　面　図



正　面　図



10.0m当り

ヒューム管	10.000 m
コンクリート	2.118 m3
型　　枠	11.200 m2
基　礎　材	7.600 m2
鉄筋(D13)	14.577 kg

令和8年度　災補道　第　4　号

工 事 名	一子野線災害復旧工事
路 線 名	一子野線
工事箇所	球磨郡山江村大字山田字宇那川　地内
図面種類	構 造 図 2
縮　　尺	図　　示
図　　面	全　5　葉　　第　5　号
現 況 図	
発注機関名	山江村役場　建設課