

# 通学路対策合同点検要対策箇所



災害復旧工事中。

グリーンベルトの塗装剥離

側溝清掃予定。

県道坂本人吉線

横断歩道がない。

歩道がない。

車がスピードを出す。

車道の通学が見られる。

高速道路

歩道がない。

山江中学校

法面が崩れている。

山田小学校

歩道がない。

街灯が少なく暗い。

横断歩道の表示が薄い。

広域農道

国道445号

