

通学路対策合同点検要対策箇所



災害復旧工事中。

R6-15

万江
小学校

グリーンベルト
の塗装剥離

R5-17

歩道がない。

車がスピードを出す。

歩道がない。

カーブして見通しが悪く、
交通量が多い

道路に水がたまる。

側溝清掃予定。

車の運転手から歩行者が
見えにくい

横断歩道の表示が薄い。

歩道がない。

県道坂本人吉線

県道相良人吉線

広域農道

国道445号

山江
中学校

山田
小学校

山江村
役場

29-2

27-6