通学路対策合同点検要対策箇所

R8-4



通行車両の速度が速い。

万江小学校

24-7

歩道がない。



R6-14



道路に水がたまる。

R5-17



側溝清掃予定。

車がスピードを出す。



車道の通学が見られる。



高速道路

R6-5

歩道がない。



30-3

山江中学校

R5-15



R8-1

見通しが悪く、白線も消えかかっている。

山田小学校

横断歩道の表示が薄い。



29-2

27-6

国道445号

広域農道

歩道がない。



山江村役場

県道相良人吉線

R8-2



見通しが悪い。

県道坂本人吉線

N